

RACCORDS EN ACIER À SOUDER

Désignation des tubes

TARIF 3 : tube acier sans soudure selon norme NFA 49 115.

Noir ou galva, lisse ou fileté suivant NFE O3004.

Tous usages courants à températures comprises entre -10 et +110°C.

16 bar pour tube fileté ; 25 bar pour tube lisse.

Les informations de pression et température sont sous réserve de prescription spécifique.

TARIF 10 : tube acier sans soudure.

Noir ou galva, lisse ou fileté suivant NFE O3004.

Pour transfert de vapeur, de gaz, d'air comprimé et eau surchauffée.

Températures : -15 à +300°C.

L'association de la pression et de la température admissible sont à déterminer par l'utilisateur conformément aux règles de l'art de sa profession.

TARIF 1 : tube acier avec soudure selon norme NFA 49 115.

Ne pas utiliser sur gaz et air comprimé.

Températures de service de -10° à +110°C.

10 bar pour tube fileté ; 16 bar pour tube lisse.

Les informations de pression et température sont sous réserve de prescription spécifique.

